



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А. Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.07 2010р.

№ 05.03.02-03/48415

Будівельні суміші в асортименті (згідно з додатком до Висновку)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3814; 3824

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

В житловому, громадському будівництві. Реалізація через торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«MAPEI S.p.A.» , Італія, Via Cafiero 22, 20158 Milano

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «МАПЕІ Україна», Україна, 02105, м. Київ, вул. Академіка Шліхтера, 2/26, кв. 58, код ЄДРПОУ: 33740357

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Дані про контракт відсутні

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони при професійному використанні не більше (ГДК) - згідно з додатком відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Рівні міграції у повітряне середовище ДР: метилакрилату – 0,1 мг/м³ відповідно до ДСП 201-97 “Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць”. Продукція викликає подразнення шкіри та слизових оболонок очей, можлива сенсibiliзуюча дія.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування згідно рекомендацій виробника. Робочі приміщення повинні добре провітрюватись. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється за узгодженими МОЗ методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки та використовувати засоби індивідуального захисту. Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Будівельні суміші в асортименті (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Повинні бути надані: сертифікат якості, інструкція з застосування.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 15 липня 2015 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або

спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)


Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії



01033, м.Київ, вул.Сакаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 4479 від 09.07.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


Чернюк В.І.

**Додаток до
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 13.07, 2010 р.

№ 05.03.02-03/ 48115

№	Найменування Продукції / Код УКТЗЕД	Вміст небезпечних речовин	ГДК, мг/м ³ Кл. небезп.
1.	3814 Розріджувач на основі розчинника – Diluente	Бутилацетат Ксилол	200; IV 50; III
2.	3824 Суперпластифікатори до бетону - Chronos in assort.; Dynamone Floor in assort.	Вінілацетат	10; IV
	Добавка для чищення бетонних міксерів - Mapeclean Recycler	ПАР (за додецилбензо-сульфонатом)	5; III
	Добавка для зменшення гідралічної усадки бетону - Mapecure SRA	Пропілену оксид Етиленгліколь	1; II 5; III
	Гіперпластифікатор до бетону - Mapefluid PZ 500, PZ 504	Епіхлоргідрин Діоксид кремнію Пил цементу	1; II; «А» 1; III; «Ф» 6; IV
	Добавка для покращення поверхні бетону - Mapeplast FV	Діетиленгліколь	10; IV
	Піноутворююча добавка до бетону - Mapeplast LA (Liquido, Polvere); Суперпластифікатор до бетону - Mapefluid (AC, M, N, R, X)	Лігносульфонат натрію	2; III
	Повітровтягуюча добавка до бетону та розчину - Mapeplast PT1, PT2; Поліфункціональні добавки до бетону – Mapequick; Mapequick Floor; Поліфункціональний пластифікатор до бетону - Mapemix in assort; Пластифікатор до бетону - Mapeplast N in assort; Добавка для вібропресованого бетону: Vibromix in assort; Добавка для перекачування бетону - Mapeplast PMX	Стеарат кальцію	10; IV
	Повітровтягуюча та піноутворююча добавка - Mapeplast UTT	Сульфонат натрію	10; IV
	Добавка для підводного бетонування - Mapeplast UW, Добавка з синтетичних полімерів у водній дисперсії - Mapelast comp. B	Каолін	6; IV
	Добавка для чищення бетононасосів - Mapestart 1	Бікарбонат натрію	2; III
	Уповільнююча добавка до бетону - Mapetard SD, D in assort	Фосфати калію	10; III
	Інтенсифікатори помелу цементу - MA.G.A./C, CR in assort.; MA.G.A./M in assort.; MA.P.E./A in assort.; MA.P.E./CR in assort.	Діетиленгліколь	10; IV
	Інтенсифікатори помелу цементу - MA.P.E./S in assort.	Хлорид кальцію	2; III
	Інтенсифікатори помелу цементу - MA.G.A./C/SP in assort.	Етанол	1000; IV
	Інтенсифікатори помелу цементу: MA.P.E./W in assort	Етаноламін Моноетаноламін Триметаноламін	5; III 0,5; II 5; III
	Графітна токопровідна добавка - Mapelectric CP1	Пил вуглецю (сажа)	6; IV; «Ф,К»
	Двокомпонентний поліуретановий клей: Ultrabond Turf Tape	4,4-дифеніл- метандіізоціанат Етиленгліколь	0,5; II 5; III
	Гіперпластифікатор до бетону - Mapefluid IF 328	Пил цементу Нітрат кальцію	6; IV
	Модифікатор в'язкості для бетону: Viscostar 3K; Viscofluid SCC	Целюлоза	2; III
	Добавка для підводного бетонування: Rescon T; Пуцоланова добавка до бетону - Mapeplast SF	Діоксид кремнію Метилакрилат	1; III 5; III

ДУ «Інститут медицини праці АМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:

(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 4479 від 05 липня 2010 року

Заступник Голови експертної комісії

Чернюк В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

