



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.05. 2010р.

№ 05.03.02-03/35414

Будівельні суміші в асортименті (згідно з додатком до Висновку)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3814; 3824

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

В житловому, громадському будівництві. Реалізація через торговельну мережу.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма «МАРЕІ S.p.A.», Італія, Via Caffero 22, 20158 Milano

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «МАРЕІ Україна», Україна, 02105, м. Київ, вул. Академіка Шліхтера, 2/26, кв. 58, код ЄДРПОУ: 33740357

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Дані про контракт відсутні

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони (ГДК), а саме концентрацій - згідно з додатком. Продукція викликає подразнення шкіри та слизових оболонок очей, можлива сенсibilізуюча дія. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється згідно ГОСТ 12.1.005-88.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування згідно нормативно-технічної документації та рекомендацій виробника. Робочі приміщення повинні добре провітрюватись. Порядок накопичення, транспортування, утилізації та захоронення відходів необхідно здійснювати згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки та використовувати засоби індивідуального захисту у відповідності з галузевими нормами та ГОСТ 12.4.011-89. Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Будівельні суміші в асортименті (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Повинні бути надані: сертифікат якості, інструкція з застосування.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30 травня 2015 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Вибірковий

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 3509 від 27.05.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Чернюк В.І.

**Додаток до
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 28.05. 2010 р.

№ 05.03.02-03/ 35414

№	Найменування Продукції / Код УКТЗЕД	Вміст небезпечних речовин	ГДК, мг/м ³ Кл. небезп.	Методичні вказівки
1.	3814 Очисник паркету – Cleaner L	Спирти ізопропиловий, пропиловий Циклогексан	10; III 80; IV	№ 4577-88 № 4599-88
	Гелевий очисник - Pulicol	Діхлорметан Толуол	50; IV 150/50; III	№ 4166-86 № 5874-91
2.	3824 Прискорювач твердіння бетону – Antigelo S (Liquido Polvere)	Карбонат натрію	2; III	№ 4574-88
	Суперпластифікатор до бетону – Dynamon Easy (11, 21, 31); Суперпластифікатор до бетону – Dynamon HAA, NRG Q, SG ; Латексна добавка для цементних розчинів – Latex Plus; Суперпластифікатор до бетону – Dynamon Floor; Латексна добавка до міжшовних цементних заповнювачів – Fugolastic; Суперпластифікатор до бетону - Dynamon SP, SX, SR; Латексна добавка для цементних клеїв - Isolastic	Метилакрилат Формальдегід	5; III 0,5; II; «А,Г»	№ 1675-77 № 4565-88
	Розширююча добавка до бетону – Expancrete; Розширююча добавка до бетону - Expanfluid	Оксид кальцію	1; II	№ 4810-88
	Цементний розчин, що розширюється для ін'єкцій – Expanjet (Rapido)	Пил цементу Кремнію діоксид	6; IV; «Ф» 1; III; «Ф»	№ 4436-87 № 5887-91
	Полімерцементна швидковисихаюча ремонтна суміш - Planicrete (SP)	Метилакрилат Пил цементу Кремнію діоксид	5; III 6; IV; «Ф» 1; III; «Ф»	№ 1675-77 № 4436-87 № 5887-91
	Полімер-силікатна ґрунтовка - Prosfas	Луги їдкі	0,5; II	№ 4574-88

ДУ «Інститут медицини праці АМН України»


01033, вул. Сакаганського, 75, тел.: приймальня:

(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 3509 від 27 травня 2010 року

Заступник Голови експертної комісії


 Чернюк В.І.
 (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

