



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України  
(назва установи)  
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601  
(місцезнаходження)  
253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.05. 2010р.

№ 05.03.02-03/ 35413

**Будівельні матеріали в асортименті (згідно з додатком до Висновку)**

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: згідно з додатком до Висновку

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**В житловому, громадському будівництві. Реалізація через торговельну мережу.**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**Фірма «МАРЕІ S.p.A.», Італія, Via Cafiero 22, 20158 Milano**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ТОВ «МАРЕІ Україна», Україна, 02105, м. Київ, вул. Академіка Шліхтера, 2/26, кв. 58, код ЄДРПОУ: 33740357**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Дані про контракт відсутні**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони (ГДК), а саме концентрацій - згідно з додатком.

Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється згідно ГОСТ 12.1.005-88.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Використання, зберігання, транспортування згідно нормативно-технічної документації та рекомендацій виробника. Робочі приміщення повинні добре провітрюватись. Порядок накопичення, транспортування, утилізації та захоронення відходів необхідно здійснювати згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99. Працівники повинні бути ознаяомлені з правилами техніки безпеки та використовувати засоби індивідуального захисту у відповідності з галузевими нормами та ГОСТ 12.4.011-89. Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Будівельні матеріали в асортименті (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

Повинні бути надані: сертифікат якості, інструкція з застосування.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 30 травня 2015 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Вибірковий**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
АМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3506 від 27.05.2010р.

(№ протоколу, дата його ватвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.

Додаток до  
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.05. 2010 р.

№ 05.03.02-03/ 35413

№	Найменування продукції / Код УКТЗЕД	Вміст небезпечних речовин	ГДК, мг/м <sup>3</sup> Кл. небезп.	Методичні вказівки
1.	<b>2505</b> Тонкомолотий заповнювач для фінішних покриттів Mapefloor System – Mapefloor Filler	Епіхлоргідрин Цемент Метилакрилат Кремнію діоксид	1; II; «А» 6; IV; «Ф» 5; III 1; III; «Ф»	№ 4533-87 № 4436-87 № 1675-77 № 4436-87
2.	<b>3402</b> Кислотний очисник – Keranet (Liquid, Polvere)	Сульфамінова кислота	2; III	№ 4813-88
	Розчин для видалення плісняви та грибка – Silancolor Cleaner Plus	Бутоксietанол Луги їдкі	5; III 0,5; II	№ 4894-88 № 4574-88
	Засіб для чищення поверхонь від воску – Mapefloor Wax Remover	Діетаноламін Бутоксietанол	5; III 5; III	№ 2911-83 № 4894-88
	Гель для видалення графіті – Wallgard Graffiti Remover Gel	Ксилол Вуглеводні халіфат.	50; III 300; IV	№ 5874-91 № 3119-84
	Очищуючий засіб для підлог – Mapefloor Cleaner ED	ПАР (за додецил-бензосульфатом)	5; III	№ 4916-88
3.	<b>3403</b> Мастило для опалубки – DMA (1000, 2000, 3000)	Вуглеводні аліфатичні (У перер. на С) Олива мінеральна	300; IV 5; III	№ 3119-84 № 4833-88

ДУ «Інститут медицини праці АМН України»

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:

(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 3506 від 27 травня 2010 року

Заступник Голови експертної комісії

Чернюк В.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

